



426028, Россия, г. Ижевск,  
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН"  
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11  
[www.akvilon-izh.ru](http://www.akvilon-izh.ru)  
[info@akvilon-izh.ru](mailto:info@akvilon-izh.ru)




# Капелла 16МП

Кровать с подъёмным механизмом.  
1600мм + мягкий элемент

**Внимание!!!**

Ортопедическое основание  
и подъёмный механизм  
приобретается отдельно!




**Претензии по качеству принимаются при наличии  
упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93, 19917-2014

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



## Сборочные элементы

№	Н-ие:	Р-р:	К-во:	№	Н-ие:	Р-р:	К-во:
D (1)	Спинка	1620x756	1	10	Щит спинка	1802x1038	1
A ,B (2,6,21,23)	Боковина левая\правая	2100x316	2	11	Бок	2120x214	1
3	Перед	1632x214	1	12	Цоколь	1996x80	2
C (5,7,22,24)	Подножье	1720x316	1	13	Дно	1632x232	1
6	Накладка	2116x80	2	14	Дно	1854x96	2
7	Накладка	1688x80	1	15	Цоколь	1440x80	1
8	Бок	2120x214	1	17,18	Накладка	1118x85	2
9	Ср.перегородка	2070x266	1	20	ДВП	712x987	4
25	Горизонтальная	1600x34	2	26	Перед	1600x391	1


# ФУРНИТУРА:

56 Винт M6 с прес-шайбой 8 шт.	87 Ключ 1 шт.	93 Подкладка фетр.. 4 шт.	74 Мягкая ручка 1 шт.
86 Ключ рожковый 1 шт.	68 Шуруп 3x20 20 шт.	95 Подъёмный мех-зм. 1 шт.	69 Винт-M6x12 8шт
94 Кронштейн угловой. 2 шт.	78 Основание ортопедическое 2000x1400мм. 1 шт.	73 Подпятник 10 шт.	51 Винт-конфирмат 7x50 18шт.
59 Заглушка самоклеящаяся 14шт.	59 Гайка M6 8 шт.	75 Саморез 4x35 26 шт.	58 Винт-конфирмат 7x70 24шт.


1

## Внимание!


Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале.




2




3




4




5




7




6




8



9




10



11


**Внимание!**

Перед установкой боковин А и В,  
прикрепить подъемный механизм!!!

**Внимание! Аккуратно!!**

Мягкий элемент крепить к основанию  
на саморезы 4x30мм(№75)!!!

12


**Внимание! Аккуратно!!**

Мягкий элемент крепить к основанию  
на саморезы 4x30мм(№75)!!!


13

**Внимание! Аккуратно!!**


Мягкий элемент крепить к основанию  
на саморезы 4x30мм(№75)!!!



15



14



Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

**Что необходимо для сборки:**

1. Два человека;
2. Отвертки:  
- одна плоская;  
- крестовая РZ 2.

## **Рекомендации и предостережения при сборке мебели:**

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;.
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции ( 1 , 2 , 3 , и т. д.) для более качественного результата сборки.

- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства(предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!

**Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.**

## **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:**

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.( если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)